

TABLA INDUSTRIALIZADA PARA VESTIDOS O BLUSAS SIN PINZAS

TALLAS	36	38	40	42	44	46	DIFERENCIA EN MM
CONTORNO DE BUSTO	92	96	100	104	108	112	40/4=10
CONTORNO DE CINTURA	74	76	80	84	88	92	45/4=11,25
CONTORNO DE CADERA	96	100	104	108	112	116	40/4=10
LARGO TALLE ESPALDA	41,5	42	42,5	43	43,5	44	5
LARGO TALLE DELANTERO	42,5	43	43,5	44	44,5	45	5
BAJADA SISA ESPALDA	21,5	22	22,5	23	23,5	24	5
BAJADA SISA DELANTERO	22,5	23	23,5	24	24,5	25	5
ANCHO ESPALDA	17,5	18	18,5	19	19,5	20	5
ANCHO DE PECHO	16,5	17	17,5	18	18,5	19	5
ANCHO ESCOTE DEL/ESP	6,8	7	7,2	7,4	7,6	7,8	2
DIAGONAL ESCOTE ESPALDA	1						
DIAGONAL ESCOTE DEL.	1,2						
BAJADA ESCOTE ESPALDA	2						
BAJADA ESCOTE DELANTERO	7,3	7,5	7,7	7,9	8,1	8,3	2
BAJADA DE HOMBRO	5						
LARGO DE HOMBRO	12,6	13	13,4	14,7	15,1	15,5	4
BAJADA DE PECHO	24,25	25	25,75	26,5	27,25	28	7,5
SEPARACIÓN CENTRO PECHO	8,6	9	9,4	9,8	10,2	10,6	4
LARGO MANGA	55,5	60	60,5	61	61,5	62	5
CONTORNO DE MANGA	32	33,5	35	36,5	38	39,5	15
BAJADA DE COPA	14,1	14,5	14,9	15,3	15,7	16,1	4
BAJADA DE CODO	30,7	31	31,3	31,6	31,9	32,2	3
ANCHO DE APLOMOS	20	20,5	21	21,5	22	22,5	5
ALTO DE APLOMOS	4,25	4,5	4,75	5	5,25	5,5	2,5
DIAGONAL DE COPA	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	1
DIAGONAL DE SISA	2,9	3	3,1	3,2	3,3	3,4	1
ANCHO DE BOCAMANGA	19	20	21	22	23	24	10
BAJADA DE CADERA	17,5	18	18,5	19	19,5	20	5