

TABLA DE MEDIDAS PARA PANTALONES

TALLAS	34	36	38	40	42	44	DIFERENCIA EN MM
CONTORNO DE CINTURA	64	68	72	76	80	84	40/4=10
CONTORNO DE CADERA	88	92	96	100	104	108	40/4=10
LARGO DE PANTALÓN (AL GUSTO)	104,5	105	105,5	106	106,5	107	5
BAJADA DE CAJA	26	26,5	27	27,5	28	28,5	5
BAJADA DE CADERA	17,5	18	18,5	19	19,5	20	5
LARGO PINZA DELANTERO	12						
LARGO PINZA ESPALDA	13						
PROFUNDIDAD PINZA DELANTERO	2						
PROFUNDIDAD PINZA ESPALDA	3						
BAJADA CENTRO DELANTERO	2						
BAJADA DE RODILLA	35						
ENTRADA EN RODILLA	3						
ANCHO DE CAJA	12,2	13	13,8	14,6	15,4	16,2	8
ALTURA DE APLAMOS	5,85	6	6,15	6,3	6,45	6,6	1,5
DIAGONAL DE CAJA	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3	1
CONTORNO BAJO PANTALÓN			16				

***ENTRADA EN CINTURA EQUIVALE A:**

CONTORNO DE CADERA-CONTORNO DE CINTURA

4

EN LA ENTRADA EN CINTURA SE SUBE LA MITAD DE LA MEDIDA RESULTANTE DE DICHA ENTRADA EN CINTURA (si son 6 cm se suben 3 cm).